



Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Дирекција за водне путеве
Београд, Француска 9
Број: 14/83
Датум: 29.11.2024.године

Предмет: Захтев за понуду за услугу превоза и поправке светлећих модула соларних навигационих лампи са интегрисаним АИС транспондером, бр. набавке 75/Н-01/2024

Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 03.децембра 2024. године до 14 часова доставите Вашу понуду на електронску пошту за услугу превоза и поправке светлећих и несветлећих бова и то:

1. 20 (двадесет) комада светлећих модула са телекомуникационом опремом (у даљем тексту „светлећих модула“),

- ❖ Поправку светлећих модула извршити према подацима из Табеле 1, као и према активностима које ће омогућити потпуну употребљивост АtoN-а.
- ❖ По завршеној поправци, соларни модули биће постављени на АtoN-е и провериће се њихова функционалност..

Основно тренутно стање светлећих модула карактеристике, као и комплетан технички опис са свим општим карактеристикама, налази се на бази Дирекције на Макишу где се може прегледати ради давања понуде.

Табела 1.

СВЕТЛОСНИ МОДУЛИ:

Редни број	Светлосни модул	Спецификација радова
1.	627005 црвена	Недостаје стакло. Гпс антена-одвојила се. Оксидирала.
2.	626840 зелена	Не хвата сателите.
3.	626862 зелена	Не хвата сателите.

4.	626999 црвена	Одлепљено стакло. Нема сијалицу. Не хвата сателит.
5.	626848 зелена	Недостаје цело стакло. Гпс антена и сијалица одвојене од лампе.
6.	648481 црвена	Недостаје цело стакло. Недостаје лед диода.
7.	626955 црвена	Недостаје цело стакло.
8.	626925 црвена	Одлепљено стакло.
9.	626982 црвена	Одлепљено стакло.
10.	626971 црвена	Одлепљено стакло.
11.	626969 црвена	Одлепљено стакло.
12.	626874 зелена	Пукло стакло. Недостаје лед сочиво.
13.	626968 црвена	Одлепљено стакло.
14.	626836 зелена	Одлепљено стакло. Не ради сијалица. Ушла је вода (има све делове).
15.	626937 црвена	Недостаје стакло. ГПС антена се одвојила од носача.
16.	626851 зелена	Недостаје стакло. Делови одлепљени.
17.	627015 црвена	Недостаје стакло. Недостаје лед сочиво. Не хвата сигнал.
18.	626856 зелена	Недостаје стакло. Недостаје лед сочиво.
19.	626935 црвена	Горњи део комплетан. Спржени каблови.
20.	626930 црвена	Недостаје стакло. Недостаје гпс и постоље за гпс.
21.	626917 зелена	Има само плочу и кућиште.
22.	626934 црвена	Недостаје стакло. Недостаје гпс.
23.	626920 зелена	Недостаје гпс антена. Недостаје стакло. Недостаје лед сочиво.
24.	626901 зелена	Недостаје стакло. Недостаје лед сочиво.
25.	626954 црвена	Недостаје стакло. Одлепљен гпс. Недостаје напонски кабл.

26.	626957 црвена	Одлепљено стакло. Недостаје напонски кабл.
27.	626873 зелена	Недостаје стакло. Недостаје лед сочиво. Недостаје гпс.
28.	626842 зелена	Недостаје стакло. Недостаје лед сочиво.
29.	626929 црвена	Недостаје стакло.
30.	627014 црвена	Има само плочу која је мало оксидирала.
31.	627149 црвена	Тотална штета. Има само кућиште.
32.	626933 црвена	Недостаје гпс антена. Недостаје стакло.
33.	626977 црвена	Има кућиште и лед сочиво.
34.	626907 зелена	-проверити
35.	626898 зелена	Одлепљено стакло. Гпс.
36.	626944 црвена	Одлепљено стакло.
37.	626859 зелена	-проверити

Напомена извођачу радова:

Комисија Дирекције за водне путеве која је формирана решењем Директора од дана 21.11.2024. године звадена под бројем 24/16-1 констатовала је кварове или делемична физичка оштећења на 37 светлосних модула. Од 37 модула оспособити 20 јединица.

Извођач поправки, због немогућности добављања резервних делова има право да од оштећенијих комада користи делове који ће се користити код светлосних модула који ће постати исправни (нпр. код појединих је прегорела електроника, а нису разбијена пластична кућишта и сл.)

Модули који дефинитивно не могу бити поправљени биће пописани и предложени за расход. Уколико након завршених поправки, преостане светлосних модула које је могуће поправити, и њих би требало посебно пописати.

Уговором ће се одредити:

- Надзорни орган који ће вршити надзор за време поправке светлосних модула,
- Формираће се комисија за квалитативни и квантитативни пријем светлосних модула.

- Гаранција на техничку исправност поправљених светлосних модула од најмање 6 (шест) месеци.
- ❖ **РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГЕ:** 30 (тридесет) радних дана од дана пријема Одлуке о додели посла.
- ❖ **РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА :** 03. децембар 2024. године до 14 часова, када ће бити и извршен одабир најповољније понуде.
- ❖ **КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДА:** „економски најповољнија понуда“. Вредновање понуда ће бити вршено према критеријумима: рок испоруке и цена.

Критеријум 1: Дужина гарантног рока

Максималан број бодова за критеријум дужине гарантног рока износи 20.

- Гарантни рок од 6 месеци – 5 бодова
- Гарантни рок од 12 месеци - 10 бодова
- Гарантни рок од 24 месеци – 20 бодова

Критеријум 2: Цена

Максималан број бодова за критеријум 2 (Цена) износи 80.

За најнижу понуђену укупну цену без ПДВ-а додељује се **80 бодова**.

Сваки следећи бод за понуђену укупну цену без ПДВ-а, израчунава се по формули:

$$\frac{\text{Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ-а} \times 80}{\text{Понуђена укупна цена без ПДВ-а}}$$

У случају да постоје две или више понуда са истим бројем бодова, предност ће имати понуђач са дужим гарантним роком.

❖ **УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:**

Укупна цена и рокови уписују се на оригиналном обрасцу понуде. Цена дата у понуди мора бити исказана у динарима без урачунатог ПДВ.

Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна.

Рок за плаћање не може бити краћи од 10 (десет) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12), рачунајући од дана уредно примљене фактуре.

Плаћање: по поднетом извештају о извршеном послу. Авансно плаћање није предвиђено.

Информације о детаљима можете добити од Давида Сворцана, Телефон 011 30 29 840.

Моб 062 349 304

Mail : dsvorcan@plovput.rs