



627

Република Србија  
Министарство грађевинарства,  
саобраћаја и инфраструктуре  
**Дирекција за водне путеве**  
Београд, Француска 9  
Број: 24/14-2  
Датум: 14.05.2026.

### ЗАПИСНИК

о извршеном прегледу-дефектажи светлећих модула соларних навигационих лампи са интегрисаним АИС транспондером, АТОН лампи, АИС транспондера на бродовима и остале навигационе опреме.

На основу решења Директора Дирекције бр. 24/14-1 од 13.05.2026. године комисија за преглед и дефектажу, односно припрему поправке светлећих модула соларних навигационих лампи са интегрисаним АИС транспондером, АТОН лампи, АИС транспондера на бродовима и остале навигационе опреме за за обележавање пловних путева извршила је преглед светлосних модула за поправку, АТОН лампи, АИС транспондера на бродовима и остале навигационе опреме.

#### Став 1 ЈН

Редни број	Светлосни модул	Спецификација радова
1.	<b>626918 зелена</b>	Недостаје стакло и чишћење оксидације
2.	<b>626838 зелена</b>	Недостаје стакло, сочиво, GPS антена и чишћење оксидације
3.	<b>626882 зелена</b>	Недостаје стакло и чишћење оксидације
4.	<b>626878 зелена</b>	Недостаје стакло и чишћење оксидације
5.	<b>626859 зелена</b>	Недостаје стакло, сочиво и чишћење оксидације
6.	<b>627147 зелена</b>	Недостаје стакло, сочиво, GPS антена и чишћење оксидације
7.	<b>626912 зелена</b>	Недостаје стакло, сочиво и чишћење оксидације
8.	<b>627006 црвена</b>	Недостаје стакло и чишћење оксидације
9.	<b>626964 црвена</b>	Недостаје стакло, сочиво, GPS антена и чишћење оксидације
10.	<b>626985 црвена</b>	Недостаје стакло, сочиво, GPS антена и чишћење оксидације

11.	<b>626970 црвена</b>	Недостаје стакло, сочиво, GPS антена и чишћење оксидације
12.	<b>626945 црвена</b>	Недостаје стакло, сочиво, GPS антена и чишћење оксидације
13.	<b>626841 зелена</b>	Недостаје стакло, сочиво и чишћење оксидације
14.	<b>626958 црвена</b>	Недостаје стакло и чишћење оксидације
15.	<b>626870 зелена</b>	Недостаје стакло и чишћење оксидације
16.	<b>626832 зелена</b>	Недостаје стакло и чишћење оксидације
17.	<b>767591 зелена/бела</b>	Недостаје прикључак за напајање

### Став 2 ЈН

Редни број	Атон лампа	Спецификација радова
1.	<b>645148 зелена</b>	Не хватају GPS сателите, не могу да се конектују у Aton програме
2.	<b>645320 бифоркациона</b>	Не хватају GPS сателите, не могу да се конектују у Aton програме
3.	<b>645188 зелена</b>	Не хватају GPS сателите, не могу да се конектују у Aton програме
4.	<b>645234 црвена</b>	Не хватају GPS сателите, не могу да се конектују у Aton програме
5.	<b>645265 црвена</b>	Не хватају GPS сателите, не могу да се конектују у Aton програме
6.	<b>645230 црвена</b>	Не хватају GPS сателите, не могу да се конектују у Aton програме
7.	<b>645208 зелена</b>	Не хватају GPS сателите, не могу да се конектују у Aton програме
8.	<b>645170 зелена</b>	Не хватају GPS сателите, не могу да се конектују у Aton програме
9.	<b>645236 зелена</b>	Не хватају GPS сателите, не могу да се конектују у Aton програме
10.	<b>801569 biforkaciona</b>	Не хватају GPS сателите, не могу да се конектују у Aton програме
11.	<b>654275 црвена</b>	Не хватају GPS сателите, не могу да се конектују у Aton програме
12.	<b>645228 црвена</b>	Не хватају GPS сателите, не могу да се конектују у Aton програме

### Став 3 ЈН

**Поправка АИС транспондера „Nauticast“ ACR- комада 1 (један) на пловилу из флоте Дирекције.**

Комисија Дирекције за водне путеве која је формирана решењем Директора од дана 13.05.2026. године, звадена под бројем 24/14-1 констатовала је кварове или делемична физичка оштећења на: 17 светлосних модула (од 17 модула оспособити 13 јединица), 12 АТОН лампи ( од 12 лампи оспособити 7 јединица) и 1 АИС транспондер.

Чланови комисије:

1. Лозица Лукић, председник комисије
2. Божидар Шаренац, члан
3. Петар Кришка, члан
4. Дејан Ранђеловић, члан

Доставити:

- Члановима комисије
- Група за јавне набавке
- Одсек за ФМП
- Архив